

◆ あんしん点検のご案内

あんしん点検は、経年劣化に起因する製品事故を防止するため、一般社団法人日本ガス石油機器工業会及び弊社で推奨する有償点検です。

長期のご使用に伴い生じる経年劣化事故などを未然に防止するため、所有者登録をされているお客様の場合には、設計上の標準使用期間（家庭用：約10年）で点検通知を弊社より送付させていただきますので、そこからお申込みいただくか、弊社タイヘイ点検受付窓口にお申込みいただくことも可能です。

弊社では、ご使用のふろがまの状態を点検させていただき、安全にご使用いただくための「あんしん点検（有料）」をおすすめします。

点検費用はお客様にご負担いただくことになります。

点検の結果、修理・部品交換などをご依頼いただく場合は別途費用が必要となりますのでご了承ください。

- 該当機種 . . . 家庭用ガス温水機器（ふろがま） カタログ表記マーク：あんしん点

- ① 所有者登録** 登録は、所有者票（返信はがき）に所有者情報をご記入の上投函して下さい。ご登録内容に変更があった場合は速やかに登録内容の変更をお願いします。
- ② 点検のご案内** 「設計上の標準使用期間」が近づいたら「あんしん点検通知」をタイヘイより郵送いたします。
- ③ 点検お申込み** 点検通知はがき（往復はがき）にてお申込みください。担当よりお伺いする日時などの確認のご連絡をさせていただきます。
- ④ 点検** 点検員が点検を行い、点検結果のご説明をさせていただきます。なお、点検料金はお客様ご負担となりますのでご了承ください。

紛失などにより所有者票が手元にない場合は、本体「お知らせサイン」が表示された場合などはタイヘイの「点検受付窓口」までご連絡ください。

タイヘイ点検受付窓口

受付時間 9：00～17：00

土、日、祝日など当社指定休日を除く

TEL

0256-92-7788

あんしん点検

点検料金の目

- 点検料金は、お客様のご負担となります。

ガス ふろがま	①出張料	②点検技術料	①+②合計	目安時間 60分
	¥2,750（税込）	¥8,250（税込）	¥11,000（税込）	
	¥2,500（税抜）	¥7,500（税抜）	¥10,000（税抜）	

仕様能力一覧表

設置場所	タイプ	給排気方式	機種名	上段：号数 下段：最大出湯量 (L/min) 水温+25℃、+40℃	ガス：消費量 上段：都市ガス (kW (kcal/h)) 下段：LPガス (kW (kg/h))		最低 作動水圧 kPa (kgf/cm ²)	接続口径		二次 排気筒 内径 (mm)	給水装置 認証番号
					給湯	おいだぎ		ガス	給水・給湯		
浴室内 設置	給湯付 ふろがま	BFDP式	DPS-151B	6.2~2.6 6.2、3.9	13.4~5.8 (11,600~5,000) 13.4~5.8 (0.97~0.42)	9.9 (8,500) 9.9 (0.71)	49 (0.5)	15A (R1/2)	15A	—	TW1023
			DPS-101B	4.7~2.6 4.7、2.9	10.5~5.8 (9,000~5,000) 10.5~5.8 (0.75~0.42)	9.9 (8,500) 9.9 (0.71)	49 (0.5)	15A (R1/2)	15A	—	TW1023
		CF式	HF708S	6.0~3.0 6.0、3.8	12.7~5.7 (11,000~4,900) 12.7~6.7 (0.91~0.48)	8.7 (7,500) 9.3 (0.67)	49 (0.5)	15A (R1/2)	15A	φ90 φ100	TW1023
		おいだぎ 専用	BFDP式	DP-3	—	—	10.5 (9,000) 10.5 (0.75)	—	15A (R1/2)	—	—